常用するはめあいの寸法許容差

単位 μm

寸法の区分（mm）		軸の寸法許容差																		穴の寸法許容差																	
		f			g			h				js			j			k			H				Js				J			K			M		
を越え	以下	f5	f6	f7	g5	g6	g7	h5	h6	h7	h8	js5	js6	js7	j5	j6	j7	k5	k6	k7	H5	H6	H7	H8	Js5	Js6	Js7	Js8	J6	J7	J8	K6	K7	K8	M6	M7	M8
—	3	−10	−6 −12	−16	−6	−2 −8	−12	−4	0 −6	−10	−14	±2	±3	±5	+2 −2	+4	+6 −4	+4	+6 0	+10	+4	+6 0	+10	+14	±2	±3	±5	±7	+2 −4	+4 −6	+6 −8	0 −6	0 −10	0 −14	−2 −8	−2 −12	−2 −16
3	6	−15	−10 −18	−22	−9	−4 −12	−16	−5	0 −8	−12	−18	±2.5	±4	±6	+3 −2	+6	+8 −4	+6	+9 +1	+13	+5	+8 0	+12	+18	±2.5	±4	±6	±9	+5 −3	+6 −6	+10 −8	+2 −6	+3 −9	+5 −13	−1 −9	0 −12	+2 −16
6	10	−19	−13 −22	−28	−11	−5 −14	−20	−6	0 −9	−15	−22	±3	±4.5	±7	+4 −2	+7	+10 −5	+7	+10 1	+16	+6	+9 0	+15	+22	±3	±4.5	±7	±11	+5 −4	+8 −7	+12 −10	+2 −7	+5 −10	+6 −16	−3 −12	0 −15	+1 −21
10	14	−24	−16 −27	−34	−14	−6 −17	−24	−8	0 −11	−18	−27	±4	±5.5	±9	+5 −3	+8	+12 −6	+9	+12 +1	+19	+8	+11 0	+18	+27	±4	±5.5	±9	±13	+6 −5	+10 −8	+15 −12	+2 −9	+6 −12	+8 −19	−4 −15	0 −18	+2 −25
14	18																																				
18	24	−29	−20 −33	−41	−16	−7 −20	−28	−9	0 −13	−21	−33	±4.5	±6.5	±10	+5 −4	+9	+13 −8	+11	+15 +2	+23	+9	+13 0	+21	+33	±4.5	±6.5	±10	±16	+8 −5	+12 −9	+20 −13	+2 −11	+6 −15	+10 −23	−4 −17	0 −21	+4 −29
24	30																																				
30	40	−36	−25 −41	−50	−20	−9 −25	−34	−11	0 −16	−25	−39	±5.5	±8	±12	+6 −5	+11	+15 −10	+13	+18 +2	+27	+11	+16 0	+25	+39	±5.5	±8	±12	±19	+10 −6	+14 −11	+24 −15	+3 −13	+7 −18	+12 −27	−4 −20	0 −25	+5 −34
40	50																																				
50	65	−43	−30 −49	−60	−23	−10 −29	−40	−13	0 −19	−30	−46	±6.5	±9.5	±15	+6 −7	+12	+18 −12	+15	+21 +2	+32	+13	+19 0	+30	+46	±6.5	±9.5	±15	±23	+13 −6	+18 −12	+28 −18	+4 −15	+9 −21	+14 −32	−5 −24	0 −30	+5 −41
65	80																																				
80	100	−51	−36 −58	−71	−27	−12 −34	−47	−15	0 −22	−35	−54	±7.5	±11	±17	+6 −9	+13	+20 −15	+18	+25 +3	+38	+15	+22 0	+35	+54	±7.5	±11	±17	±27	+16 −6	+22 −13	+34 −20	+4 −18	+10 −25	+16 −38	−6 −28	0 −35	+6 −48
100	120																																				
120	140																																				
140	160	−61	−43 −68	−83	−32	−14 −39	−54	−18	0 −25	−40	−63	±9	±12.5	±20	+7 −11	+14	+22 −18	+21	+28 +3	+43	+18	+25 0	+40	+63	±9	±12.5	±20	±31	+18 −7	+26 −14	+41 −22	+4 −21	+12 −28	+20 −43	−8 −33	0 −40	+8 −55
160	180																																				