常用するはめあいの寸法許容差

単位 μm

寸法の区分（mm）		軸の寸法許容差																穴の寸法許容差																	
		f			g			h				js			j			k			H				Js				J			K			M		
を越え	以下	f5	f6	f7	g5	g6	g7	h5	h6	h7	h8	js5	js6	js7	j5	j6	j7	k5	k6	k7	H5	H6	H7	H8	Js5	Js6	Js7	Js8	J6	J7	J8	K6	K7	K8	M6	M7	M8
—	3		−6			−2			0			±2	±3	±5	+2	+4	+6	+4	+6	+10	+4	+6	+10	+14	±2	±3	±5	±7	+2	+4	+6	0	0	0	−2	−2	−2
		−10	−12	−16	−6	−8	−12	−4	−6	−10	−14				−2		−4	0			0								−4	−6	−8	−6	−10	−14	−8	−12	−16
3	6		−10			−4			0			±2.5	±4	±6	+3	+6	+8	+6	+9	+13	+5	+8	+12	+18	±2.5	±4	±6	±9	+5	+6	+10	+2	+3	+5	−1	0	+2
		−15	−18	−22	−9	−12	−16	−5	−8	−12	−18				−2		−4	+1			0								−3	−6	−8	−6	−9	−13	−9	−12	−16
6	10		−13			−5			0			±3	±4.5	±7	+4	+7	+10	+7	+10	+16	+6	+9	+15	+22	±3	±4.5	±7	±11	+5	+8	+12	+2	+5	+6	−3	0	+1
		−19	−22	−28	−11	−14	−20	−6	−9	−15	−22				−2		−5	1			0								−4	−7	−10	−7	−10	−16	−12	−15	−21
10	14		−16			−6			0			±4	±5.5	±9	+5	+8	+12	+9	+12	+19	+8	+11	+18	+27	±4	±5.5	±9	±13	+6	+10	+15	+2	+6	+8	−4	0	+2
14	18	−24	−27	−34	−14	−17	−24	−8	−11	−18	−27				−3		−6	+1			0								−5	−8	−12	−9	−12	−19	−15	−18	−25
18	24		−20			−7			0			±4.5	±6.5	±10	+5	+9	+13	+11	+15	+23	+9	+13	+21	+33	±4.5	±6.5	±10	±16	+8	+12	+20	+2	+6	+10	−4	0	+4
24	30	−29	−33	−41	−16	−20	−28	−9	−13	−21	−33				−4		−8	+2			0								−5	−9	−13	−11	−15	−23	−17	−21	−29
30	40		−25			−9			0			±5.5	±8	±12	+6	+11	+15	+13	+18	+27	+11	+16	+25	+39	±5.5	±8	±12	±19	+10	+14	+24	+3	+7	+12	−4	0	+5
40	50	−36	−41	−50	−20	−25	−34	−11	−16	−25	−39				−5		−10	+2			0								−6	−11	−15	−13	−18	−27	−20	−25	−34
50	65		−30			−10			0			±6.5	±9.5	±15	+6	+12	+18	+15	+21	+32	+13	+19	+30	+46	±6.5	±9.5	±15	±23	+13	+18	+28	+4	+9	+14	−5	0	+5
65	80	−43	−49	−60	−23	−29	−40	−13	−19	−30	−46				−7		−12	+2			0								−6	−12	−18	−15	−21	−32	−24	−30	−41
80	100		−36			−12			0			±7.5	±11	±17	+6	+13	+20	+18	+25	+38	+15	+22	+35	+54	±7.5	±11	±17	±27	+16	+22	+34	+4	+10	+16	−6	0	+6
100	120	−51	−58	−71	−27	−34	−47	−15	−22	−35	−54				−9		−15	+3			0								−6	−13	−20	−18	−25	−38	−28	−35	−48
120	140																																			
140	160		−43			−14			0			±9	±12.5	±20	+7	+14	+22	+21	+28	+43	+18	+25	+40	+63	±9	±12.5	±20	±31	+18	+26	+41	+4	+12	+20	−8	0	+8
160	180	−61	−68	−83	−32	−39	−54	−18	−25	−40	−63				−11		−18	+3			0								−7	−14	−22	−21	−28	−43	−33	−40	−55